附件 1:

建筑施工企业安全生产许可证审查意见表（新申请）

序号	受理编号	企业名称	主项资质	审查意见
1	09120120250618007	随州岩呈建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.企业基本信息表中注册资本与营业执照不符。2.安全生产许可证和安全生产规章制度中有关分包内容与资质范围不符。3.安全生产文明施工费用统计表中无劳保用品统计。4.特种人员未提供焊工。
2	09120120250618002	稻田建设（湖北）有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.特钟作业人员未提供保险单，只有电子发票。2.职业病危害救援预案缺少紫外线和可见光的防范措施，与相关部门的通讯、联络方式，根据事故等级向公司、武汉市安监局及相关部门报告事故信息错误。3.公司管理人员继续教育培训无参与人员签字。
3	09120120250620001	湖北顺鼎建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.劳保发票日期在公司成立之前，不符合逻辑。2.安全教育计划无考核记录。3.特种人员工伤保险保单存疑。
4	09120120250621001	湖北维众建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.企业基本信息表中注册资本不能为零。2.特种作业人员同月在湖北省九峰建设有限公司重复申报。

5	09120120250622001	随州市康润实业投资有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.法定代表人信息中安全生产考核证，养老保险凭证，身份证扫描件未上传。2.安全操作规程目录名称错误。3.安全生产规章制度第十章 机械、设备采购、租赁、安拆、验收、检测、使用、检查、保养、维修、改造和报废制度与安全生产责任制项目经理责任制中有关分包内容与资质范围不符。
6	09120120250625004	随州全一建设有限责任公司	公路路面工程专业承包壹级	不同意。原因：1.责任制编制不全，未覆盖所有部门和岗位缺质量员、劳务员责任制；责任制中管理部门名称与组织机构体系及网络图的部门名称不符。2.总经理安全产生责任制中企业安全生产费用提取和使用管理办法适用文件错误。3.提交了三类人员的养老保险，未提交工伤保险证明。4.未提供手套的合格证。5.未提供危险性较大分部分项工程公示、告知制度。6.未明确应急救援人员职责。7.未提供年度培训计划表。