附件 1:

建筑施工企业安全生产许可证审查意见表（新申请）

序号	受理编号	企业名称	主项资质	审查意见
1	09120120251017006	湖北鑫航顺电力工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.A 类人员和安全机构负责人个人工作简历与网上查询社保不一致。2.劳保用品无领取数量。3.应急救援演练不全缺少物体打击、触电等应急救援演练记录，无完善救援记录。
2	09120120251017007	随州市曾都区申风农业有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.操作规程无使用期限且主要工种施工机具操作规程不全(如水电工等)。2.A 类人员和安全机构负责人个人简历与社保查询不一致。
3	09120120251017008	湖北聚晨博建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.敖晓慧、李华刚、刘军个人工作简历与社保缴纳查询不一致。2.操作规程未规定有效期。3.无应急救援指挥部成员通讯录，应急救援组织名单无紧急联系人员联系方式。4.安全生产投入计划表与劳保发票不一致。5.职业病危害种类明细表无主要防护措施。6.未提供相关成立重大安全事故应急救援预案领导红头文件。7.危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防监控措施和应急预案中无监控措施和应急预案。8.应急预案演练记录未签字，人员名单未签字。
4	09120120251018002	湖北利诚建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.未提供专职安全生产管理人员红头文件。2.特种人员赵西柱同一时间段在两个企业申报。3.无应急救援指挥部成员通讯录，应急救援组织名单无紧急联系人员联系方式。4.安全生产投入计划表与劳保发票不一致。5.职业病危害种类明细表无主要防护措施。6.无相关成立重大安全事故应急救援预案领导红头文件。7.危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防监控措施和应急预案中无监控措施和应急预案。8.应急预案演练记录未签字，人员名单未签字。
5	09120120251020001	随州德立康科技工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级	不同意。原因：1.3A 人员和安全机构负责人个人简历与社保查询不一致。2.操作规程未规定有效期。3.安全生产操作规程无编制原则；编制依据，无设备、装置的事故处理预案。4.未根据企业资质等级编制操作规程，该企业资质不涉及彗星式过滤器、生活污水处理设备等操作，超出该企业的资质等级范畴。5.企业未建立治安保卫制度。未建立施工设施、设备及临时建（构）筑物的管理制度。6.组织名单无紧急联系人员联系方式、救援组织名单中的人员非企业安管人员或特种人员。7.职业危害种类明细表中无主要防护措施。8.危险性较大措施与危险源清单不一致。9.无成立重大安全事故应急救援预案领导小组相关红头文件。10.无重大事故应急救援预案领导相关红头文件。11.无应急预案完善及演练方案。12.应急救援物资无用途，无编制人、审核人、审批人签字。13.管理人员和特种人员安全教育课时不足。