附件 1:

建筑施工企业安全生产许可证审查意见表（新申请）

序号	受理编号	企业名称	主项资质	审查意见
1	09120120251024001	湖北鼎源顺建设工程有限公司	09120120251024001	不同意。原因：1.特种作业人员郝德林重复申报，相关培训记录及保险需重新提交。
2	09120120251030002	湖北顺易劳务有限公司	09120120251030002	不同意。原因：1.安全生产操作规程无编制原则和编制依据、未规定有效期，无设备、装置的事故处理预案。2.安全生产规章制度未建立治安保卫制度、双重预防机制制度、施工现场安全管理制度。3.危险源公示、告知制度中，盖章封面与内容不符（签字盖章封面为安全生产规章制度）。4.职业病明细表编制不全，依据《建筑施工企业职业病危害防治技术规范》缺少高空作业等相关因素。5.安全教育培训记录未由企业主要负责人审批。6.生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员培训学时计划不足。7.生产经营单位新上岗的从业人员（包括特种作业人员）培训学时计划不足。
3	09120120251105001	随州岩呈建设工程有限公司	09120120251105001	不同意。原因：1.安全生产规章制度未建立安全生产责任目标考核制度；未建立危险性较大的分部、分项工程专项施工方案编制、审核、批准制度；未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制制度；未建立施工现场安全管理制度。2.安全生产、文明施工费用统计表中各劳保用品小计金额与劳保发票显示金额不一致。3.劳保用品发放记录存疑。4.年度安全教育培训计划的培训时间逻辑不对。5.申报时间为2025-11-5，未提供当月(10月或11月)社保参保证明文件。6.职业病未根据明细表进行编制，缺少中毒、振动、工频电磁场辐射、紫外线红外线、低温、封闭空间、高空作业相关因素的防治措施。7.应急救援预案演练时间逻辑不对。8.特种作业人员洪利华证书已注销，有效期为2025-8-23，相关培训记录及保险需重新提交。9.因资料和相关证件发生变动，法人承诺书需更新。