

附件 1:

建筑施工企业安全生产许可证审查意见表（新申请）

序号	受理编号	企业名称	主项资质	审查意见
1	091201202 50214003	广水市驰达 建筑工程有 限公司	施工劳务资质不分 等级	不同意。原因：1. 易士齐在湖北凯瑞知行智能装备有限公司持安管证书，施立平在孝感市雄源电力工程有限公司持安管证书，左粒在湖北明宇建筑有限公司持安管证书，刘景超在永广建设有限公司持安管证书。2. 无安全责任制及安全管理制度。3. 420983199711190015 无法查询特种证书。4. 安全生产管理组织体系网络图与安全生产责任制不相符。5. 安全生产投入发放记录不符合要求。6. 危险源清单无危险级别。7. 应急救援设备、清单无管理责任人、联系电话。8. 无打夯机、电焊机、弧焊机、汽车起重机、液压挖掘机安全操作规程。
2	091201202 50214004	随州市顶顺 源建设工程 有限公司	施工劳务资质不分 等级	不同意。原因：1. 无特种人员意外伤害险发票。2. 无职业病危害事故应急预案及职业病的种类明细表。3. 无危险源清单及危险源公示、告知制度。4. 无应急预案及应急预案演练记录。5. 关于成立安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员描述与企业资质范围不相符。6. 无安全生产委员会职责、成立安全生产管理机构相关红头文件。7. 主要机械设备清单无生产厂家与是否自有。8. 无劳保用品发放记录与领取记录表。9. 无应急救援指挥部成员通讯录。10. 无成立重大安全事故应急救援预案领导小组相关文件。
3	091201202 50221002	湖北耀邦环 境产业集团 有限公司	环保工程专业承包 贰级、市政公用工程 施工总承包贰级	不同意。原因：1. 陈必胜在湖北品建筑工程有限公司持安管证书，周峰在湖北长建工程建设有限公司持安管证书。2. 无年度安全生产资金投入计划。3. 无公司安全生产委员会职责。4. 职业病危害种类明细表无主要防护措施、工种、实施部门与监督部门。5. 无关于成立重大安全事故应急救援预案领导小组相关文件。6. 重大清单未标明实态/状态/责任部门等。7. 生产应急救援完善方案记录表、完善记录、演练记录不符合要求，无坠落事故、物体打击、触电事故等。8. 培训计划课时低于 24 学时。
4	091201202 50221003	湖北凌霄建 设工程有限 公司	施工劳务资质不分 等级	不同意。原因：1. 安全生产管理组织体系网络图与安全生产责任制不相符。2. 未提供成立安全生产委员会文件。3. 未提供应急预案演练记录。4. 未提供危险源公示、告知制度及危险源清单。5. 无培训记录和内容、人员。6. 无关于成立重大安全事故应急救援预案领导相关文件。7. 重大危险源清单及监控措施未标明实态/状态。8. 无应急预案、演练完善记录不齐全。9. 无切断机、弯曲机操作规程。