

## 附件 1:

## 建筑施工企业安全生产许可证审查意见表（新申请）

| 序号 | 受理编号                  | 企业名称               | 主项资质           | 审查意见  |
|----|-----------------------|--------------------|----------------|---|
| 1  | 091201202<br>50423004 | 湖北盛世荣华<br>建设工程有限公司 | 施工劳务资质不<br>分等级 | 不同意。原因：1. 操作规程无编制原则、依据、总则及未见审批人签字。2. 无安全生产制度、责任制。3. 2025 年安全生产教育计划单位主要负责人、新上岗人、特种人员学时不足。  |
| 2  | 091201202<br>50423007 | 随州海尚环保<br>工程有限公司   | 施工劳务资质不<br>分等级 | 不同意。原因：1. 操作规程无编制原则、依据及总则。2. 职业病危害防治措施监测人员不是公司人员。3. 2025 年安全生产教育计划新入工人及转岗人员培训学时不足。  |
| 3  | 091201202<br>50424002 | 湖北智通途安<br>建设工程有限公司 | 施工劳务资质不<br>分等级 | 不同意。原因：1. 湖北省社会保险参保证明查询无果。  |
| 4  | 091201202<br>50424003 | 随州市富强建<br>设工程有限公司  | 施工劳务资质不<br>分等级 | 不同意。原因：1. 操作规程无编制原则、依据、总则。2. 安全带、安全帽、护目镜、多功能劳保鞋合格证不在有效期。3. 职业病危害事故应急救援预案保障措施没有选择就近医疗机构（选择的仙桃中心医院）及调度室电话信息错误。4. 湖北省社会保险参保证明查询无果。 |
| 5  | 091201202<br>50424004 | 随州市波顺劳<br>务有限公司    | 施工劳务资质不<br>分等级 | 不同意。原因：1. 湖北省社会保险参保证明查询无果。2. 2025 年度安全生产教育计划的特种人员和其他管理人员的培训学时不足。3. 特种人员喻建康在湖北中顶建筑工程有限公司任职。4. 操作规程无编制原则、依据。5. 安全带、绝缘靴合格证不在有效期。   |
| 6  | 091201202<br>50424005 | 广水市千钧建<br>筑工程有限公司  | 施工劳务资质不<br>分等级 | 不同意。原因：1. 2025 年安全生产教育培训计划特种人员及其他管理人员培训学时不符合要求。2. 湖北省社会保险参保证明查询无果。  |
| 7  | 091201202<br>50425001 | 湖北大匠项目<br>管理有限公司   | 施工劳务资质不<br>分等级 | 不同意。原因：1. 未提供劳保用品采购发票。2. 公司管理人员培训记录与培训计划及计划表不相符。  |
| 8  | 091201202<br>50428002 | 随州市融鑫建<br>筑工程有限公司  | 施工劳务资质不<br>分等级 | 不同意。原因：1. 湖北省社会保险参保证明查询无果。2. 机具设备清单与操作规程提供的不符。3. 安全生产责任制中管理部门名称与组织机构体系中的部门名称不符。   |
| 9  | 091201202<br>50428003 | 湖北金厦建设<br>工程有限公司   | 施工劳务资质不<br>分等级 | 不同意。原因：1. 机具设备清单与安全生产操作规程不相符。   |
| 10 | 091201202<br>50508002 | 广水市明建劳<br>务有限公司    | 施工劳务资质不<br>分等级 | 不同意。原因：1. 施工机具设备清单与操作规程设备不符。  |
| 11 | 091201202<br>50512004 | 随县森轩劳务<br>有限公司     | 施工劳务资质不<br>分等级 | 不同意。原因：1. 未按操作规程提供机具设备清单及合格证。2. 建立应急救援小组文件未盖公章。3. 未提供公司主要负责人及管理人员安全生产培训记录。  |
| 12 | 091201202<br>50512005 | 湖北宏焱建设<br>工程有限公司   | 施工劳务资质不<br>分等级 | 不同意。原因：1. 安全生产规章制度劳保资金提取比例与金额不相符，劳保用品采购金额未满足资金提取比例。2. 未提供操作规程中具有砂轮机、水泵、挖掘机等机具设备及合格证。3. 资金投入统计表与计划表不符。                           |