

附件 1:

建筑施工企业安全生产许可证审查意见表（新申请）

序号	受理编号	企业名称	主项资质	审查意见
1	09120120250513005	湖北弘鸚建设工程有限公司	模板脚手架专业承包不分等级、施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1. 公司营业执照上成立日期是 2025 年 2 月 18 日，本企业管理人员及作业人员安全教育培训等文件日期是 2025 年 1 月份，不符合逻辑。2. 企业安全生产管理机构负责人陈振强，工作简历中在季梁建筑有限公司担任安全科长，经查无此人，工作简历存疑。3. 未提供成立应急救援小组红头文件。4. 缺少物体打击、高处坠落、触电等安全事故演练记录。5. 安全生产规章制度中“各施工现场必须设置消防通道，其宽度不得小于 3.5 米”不满足建筑施工现场防火标准规定。
2	09120120250519001	湖北熙乐新能源科技有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1. 公司未提供劳保用品发放记录及人员签字记录。2. 本企业管理人员提供的职工三级安全教育，学习时间是 2023 年，应提供近期的。3. 操作规程无编制原则、依据，内容不完善。4. 安全生产管理组织体系网络图未盖章。5. 安全生产管理目标无人员持证上岗目标内容。6. 重大危险源清单应由技术负责人审批。7. 缺少物体打击、高处坠落、触电等安全事故演练记录。8. 缺少成立应急救援小组红头文件、应急救援人员名单、救援物资清单。
3	09120120250520002	随县宏熠劳务服务有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1. 未提供特种作业人员意外保险证明及发票。2. 未提供法定代表人安全生产考核证、养老保险凭证、身份证明。3. 安全帽合格证超出有效期。4. 职业病危害种类明细表审批人应是企业职业病防治分管领导或技术负责人。5. 重大危险源清单应由技术负责人审批。6. 未提供安管人员劳保防护用品发放记录。7. 三级安全教育无安管人员培训记录。
4	09120120250527013	湖北邦博建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1. 缺少安全生产规章制度。2. 施工机具设备清单与操作规程设备不符。3. 项目各级安全生产职责中关于分包的描述与企业资质不符。4. 操作规程无编制原则、依据。5. 所有三级人员签批均为机打，无人员签字。6. 安全教育培训计划表未反映培训课时。