

## 附件 1:

## 建筑施工企业安全生产许可证审查意见表（新申请）

序号	受理编号	企业名称	主项资质	审查意见
1	091201202 50627002	湖北省岩云建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.2025 年度安全教育培训计划及计划表不规范，李燊名字不是手签。2. 触电演练记录中汪永亮非公司特种作业人员；触电应急预案改善方案中有向龙，但在演练中没有向龙签字记录。3. 职业病危害事故应急救援预案中李燊、付庆不是手签。4. 年度安全培训计划表中培训类型未包括年度继续教育及各类证书初复审内容。
2	091201202 50627003	随州山河建设有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1. 姚卿简历与社保缴费轨迹不符，周恒光在 2025 年 4 月同时兼任两公司安全科长。2. 特种作业人员中无起重工，与技术操作规程中起重工操作规程、机具清单中卷扬机等内容不对应。3. 未提供应急演练方案；未提供参演人员签字记录。4. 培训的类型未包括入职教育、岗前教育、日常教育、年度继续教育，以及各类证书的初审、复审培训。
3	091201202 50630001	湖北弘鸚建设工程有限公司	模板脚手架专业承包不分等级、 施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1. 向运子吴静陈振强简历与社保缴费轨迹不符。2. 特种人员胡进、张丙行保险与网查不一致。3. 未建立分包单位安全生产管理制度。4. 安全培训记录（管理人员、三级教育）没有安全科负责人陈振强参加。
4	091201202 50709009	湖北维众建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1. 田稳、王勇、孙亚飞简历与社保缴费轨迹不符。2. 安全生产操作规程没有编制原则、编制依据及总则且没有规定有效日期。3. 应急救援设备清单中无管理人员及联系方式。4. 安全生产操作规程没有编制原则、编制依据及总则。操作规程没有规定有效日期。
5	091201202 50709010	湖北智鑫顺建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级、 模板脚手架专业承包不分等级	不同意。原因：1. 年度安全教育计划无具体时间安排，无年度继续教育内容；安全教育培训记录表培训时间有误。2. 陈平、陈云、金云简历与社保缴费轨迹不相符。3. 危险源清单应有企业技术负责人陈俊审批。4. 操作规程的内容中的总则没有体现工作前/工作中/工作结束时的安全规则且没有规定有限日期；操作规程中不涉及信号工安全技术操作规程，超出企业资质范畴。5. 未建立分包安全生产管理制度。