

## 附件 1:

## 建筑施工企业安全生产许可证审查意见表（新申请）

| 序号 | 受理编号                  | 企业名称                    | 主项资质                  | 审查意见  |
|----|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| 1  | 091201202<br>40619001 | 湖北广聚朋建筑<br>工程有限公司       | 施工劳务资质<br>不分等级        | 不同意。原因：1.未提供专职安全生产管理人员文件。<br>2.安全资金投入统计表中无保险费用投入内容。   |
| 2  | 091201202<br>40625001 | 随县优拓劳务有<br>限公司          | 施工劳务资质<br>不分等级        | 不同意。原因：1.未建立治安保卫制度。2.未建立施工<br>设施、设备及临时建（构）筑物的管理制度。3.未提供安<br>全生产、文明施工费用统计表。4.基本信息中企业生产<br>安全事故统计填写错误。  |
| 3  | 091201202<br>40703001 | 湖北俊睿达劳务<br>有限公司         | 施工劳务资质<br>不分等级        | 同意。   |
| 4  | 091201202<br>40708004 | 随州市添瑞建筑<br>劳务有限公司       | 施工劳务资质<br>不分等级        | 不同意。原因：1.未建立治安保卫制度。2.未建立施工设<br>施、设备及临时建（构）筑物的管理制度。3.未建立施工<br>现场安全管理制度。4.未提供专职安全生产管理人员文<br>件。5.安全资金投入实施明细表中的保险费与保险购买发<br>票金额不符。6.安全操作规程中关于分包单位的描述与企<br>业资质范围不相符。7.劳保用品不齐全，焊工应佩戴护目<br>镜。  |
| 5  | 091201202<br>40709002 | 随州市博瑞劳务<br>有限公司         | 模板脚手架专<br>业承包不分等<br>级 | 同意。   |
| 6  | 091201202<br>40708005 | 随州市浙河乡村<br>建设发展有限公<br>司 | 施工劳务资质<br>不分等级        | 不同意。原因：1.三类人员未提供申报前 1 个月社保明<br>细。2.安全操作规程中关于分包单位的描述与企业资质<br>范围不相符。3.劳保用品不齐全，焊工应佩戴护目镜。<br>4.危险源公示告知制度中，重点告知内容无危险源中毒<br>告知措施。5.年度安全教育培训课时存疑（安全教育登<br>记表-管理人员 3 月 3 日-3 月 5 日培训 32 学时）。  |
| 7  | 091201202<br>40709001 | 随州市曾都区元<br>鼎基建有限公司      | 施工劳务资质<br>不分等级        | 不同意。原因：1.未建立治安保卫制度。2.未建立施工设<br>施、设备及临时建（构）筑物的管理制度。3.未建立施工<br>现场安全管理制度。4.安全资金投入实施明细表中的劳保<br>用品费、保险费与劳保用品购置发票、保险购买发票金额<br>不符。5.培训计划中生产经营单位主要负责人和安全生产<br>管理人员初次安全培训、生产经营单位新上岗的从业人员<br>（包括特种作业人员），岗前安全培训学时不足。6.基本<br>信息中企业生产安全事故统计填写错误。7.安全操作规程<br>中关于分包单位的描述与企业资质范围不相符。8.三类人<br>员钟如家，张婷，熊健无申报前一个月参保证明。 |

|    |                       |                 |                |   |
|----|-----------------------|-----------------|----------------|---|
| 8  | 091201202<br>40709006 | 湖北磐源建筑劳务有限公司    | 施工劳务资质<br>不分等级 | 同意。   |
| 9  | 091201202<br>40709007 | 随州市宇行建筑劳务有限公司   | 施工劳务资质<br>不分等级 | 不同意。原因：1.未建立治安保卫制度。2.未建立施工设施、设备及临时建（构）筑物的管理制度。3.未建立施工现场安全管理制度。4.安全资金投入实施明细表中的劳保用品费、保险费与劳保用品购置发票、保险购买发票金额不符。5.劳保用品发放记录日期在发票日期之前。6.培训计划中生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训、生产经营单位新上岗的从业人员（包括特种作业人员），岗前安全培训学时不足。 |
| 10 | 091201202<br>40709008 | 湖北锦恒泰桥梁模板有限公司   | 施工劳务资质<br>不分等级 | 不同意。原因：1.未提供劳保用品、保险费用投入实施明细表。2.安全教育培训计划从5月开始编制，应在每年初确定。3.重大危险源清单及预案与企业资质范围不符（如超负荷吊装）。4.危险源公示告知制度中无中毒告知措施。   |
| 11 | 091201202<br>40710003 | 广水市鑫悦晟新能源有限责任公司 | 施工劳务资质<br>不分等级 | 不同意。原因：1.未建立治安保卫制度。2.未建立施工设施、设备及临时建（构）筑物的管理制度。3.未建立施工现场安全管理制度。4.基本信息中企业生产安全事故统计填写错误。5.起重设备未提供制造许可证。6.安全生产管理机构红头文件中关于分包单位的描述与企业资质范围不相符。7.劳保用品防护鞋不合格（无执行标准）8.重大危险源公示、告知制度未明确公示地点、格式、时间。                 |