

附件 1:

建筑施工企业安全生产许可证审查意见表（新申请）

序号	受理编号	企业名称	主项资质	审查意见
1	091201202 50729001	随县遂安建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.应急救援人员名单中：邓永辉、陈巍巍、胡勇、杨建华不能证明是企业安管人员或特种人员且电话有误。2.安全操作规程未规定有效期且无编制原则及依据。3.单位主要负责人和安全生产管理人员安全培训内容不符。4.安全教育培训计划表、安全培训考核记录、安全培训计划书，与公司成立日期不符合；企业负责人、安全管理人员培训内容不全。5.安全带应当提供全身式安全带（即五点式）6.安全帽合格证中执行标准 GB2811-2007 已作废，现行标准为 GB2811-2019。7.施工机具设备未提供检测设备，如：卷尺、万用表、水准仪、游标卡尺等。8.危险源清单应企业技术负责人进行审批
2	091201202 50729003	湖北鸿扬劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.安全操作规程未规定有效日期，安全操作规程与资质不符且未规定有效期、无编制原则及依据。2.安全生产管理目标通知中，正文中公司名称与落款公司名称不一致。3.机具设备台账中含有挖掘机，未提供对应的特种作业人员。4.年度安全投入计划表未编制应急救援等必备开支。5.安管人员魏晶、陈欢工作简历与社保缴纳记录不一致。6.应急救援组织人员联系电话有误。7.企业基本信息中注册资本与营业执照不一致。8.无技术负责人、专职安全生产管理人员任命红头文件。9.施工机具清单未提供检测设备及合格证如卷尺、万用表、水准仪、游标卡尺等。10.劳保用品中的安全带应使用五点式安全带。11.重大危险源清单审批人应为企业技术负责人，重大危险源清单内容不符合企业资质。12.企业生产安全事故演习记录项目不全，如：触电、高空坠物等。13.特种工商业保险未提供保单。14.劳保用品中的绝缘鞋未提供发放记录。15.年度安全教育培训计划未依据类型、对象、内容、时间安排、形式等需求进行编制。
3	091201202 50730005	湖北富鼎畜牧装备有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.应急救援组织联系人员名单，联系电话有误。2.安全操作规程未规定有效期。3.施工机械设备未提供检测设备，如：卷尺、万用表、水准仪、游标卡尺等。4.年度安全教育培训计划未依据类型、对象、内容、时间、安排、形式等需求进行编制；培训的类型应包括入职教育、岗前教育、日常教育、年度继续教育，以及各类证书的初审、复审培训。5.安管人员罗文娟、王金金、宋倩工作简历与社保缴纳不一致。
4	091201202 50801001	湖北省润随泽建筑有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.劳保用品数量不足。2.企业负责人、安全管理人员培训内容不全。3.企业安全生产管理机构网络图与企业资质不符。4.网查保单的参保人员与企业提供的特种人员不匹配。5.安全操作规程未规定有效期。6.施工机具未提供检测设备，如：卷尺、万用表、水准仪、游标卡尺等。7.无技术负责人、专职安全生产管理人员任命红头文件。8.企业生产安全事故演习记录项目不全，如：触电、高空坠物等。9.安全教育和培训类型未包含入职、岗前、日常、年度继续教育及各类证书的初审、复审培训，培训类型与培训计划书内容不一致。10.劳保用品中的安全带应使用五点式安全带。11.应急救援组织人员联系电话有误。12.安管人员程诚、程炎、张政、李瑞取证时间与任命时间不符。