

附件 1:

建筑施工企业安全生产许可证审查意见表（新申请）

序号	受理编号	企业名称	主项资质	审查意见
1	09120120250319002	湖北随拓建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.操作规程编制不全，机具清单中对应设备无相关操作规程。2.所列重大危险源清单列举不全，未包含深基坑、模板工程及支撑体系、起重吊装及起重机械安装拆卸工程、脚手架工程、拆除工程、暗挖工程。3.（危险性较大）监控措施与重大危险源清单没有一一对应。4.主要工种施工机具操作规程不全。5.提供的施工机具滚筒式混凝土搅拌机无操作规程。6.危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防监控措施和应急预案编制与重大危险源清单不相符。7.未提供企业生产安全事故应急救援预案领导小组红头文件。8.高空坠落应急救援演练完善记录编制人、审核人、审批人未签字。9.三级安全教育培训记录有误（A 和 C 类人员不存在三级教育）。
2	09120120250320002	湖北鑫欣建设有限公司	市政公用工程施工总承包贰级	不同意。原因：1.未提供三类人员工伤保险明细表，且保险发票是乱码不能确认缴费明细。2.职业病危害防治措施与职业病种类明细表不一致。3.危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防监控措施和应急预案预危险源明细表编制不符合资质要求。4.未提供企业生产安全事故应急救援预案领导小组红头文件。
3	09120120250320005	湖北骏航建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.三类人员工伤保险发票是乱码，缴费明细不清楚。2.操作规程编制不全，机具清单中对应设备无相关操作规程。
4	09120120250324005	湖北阅森建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.职业病危害种类明细表中无作业人数。2.2025 年度安全教育培训计划表中无三级安全教育计划。
5	09120120250324007	湖北驰华建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.三类人员工伤保险发票是乱码，缴费明细不清楚。2.操作规程编制不全，机具清单中对应设备无相关操作规程。
6	09120120250325001	随州明通建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.三类人员工伤保险发票未上传原件扫描件。2.特种人员意外伤害保险未提供保险合同或协议。3.施工机具合格证不全，无木工施工机具合格证。4.操作规程编制不全，机具清单中对应设备无相关操作规程。
7	09120120250325002	湖北宏焱建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.主要工种施工机具安全操作规程不全（泥工等）。2.职业病危害种类明细表中无作业人数和监测结果。3.应急救援设备、设施清单中无备、设施状况。

8	091201202 50326001	随州海尚环保工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.主要工种施工机具操作规程不全（泥工等）。2.提供的施工机具滚筒式混凝土搅拌机无操作规程。3.危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防监控措施和应急预案编制与重大危险源清单不相符。4.未提供企业生产安全事故应急救援预案领导小组红头文件。5.高空坠落应急救援演练完善记录编制人、审核人、审批人未签字。6.三级安全教育培训记录有误（A和C类人员不存在三级教育）。7.操作规程编制不全，机具清单中对应设备无相关操作规程。8.所列重大危险源清单列举不全，未包含深基坑、模板工程及支撑体系、起重吊装及起重机械安装拆卸工程、脚手架工程、拆除工程、暗挖工程。9.（危险性较大）监控措施与重大危险源清单没有一一对应。
9	091201202 50326004	湖北冠辉建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1.提供的三类人员工伤保险发票是乱码，不清楚缴费明细。2.主要施工机具不全（钢筋工、木工等工种）。3.操作规程编制不全，机具清单中对应设备无相关操作规程。