

附件 1:

建筑施工企业安全生产许可证审查意见表（新申请）

序号	受理编号	企业名称	主项资质	审查意见
1	091201202 41212003	湖北袁益建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1. 劳保发票、企业安全生产费用投入统计表、劳保产品购置清单与实施明细表金额不一致。
2	091201202 41213006	湖北新鸿源建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1. 方案由技术负责人审核。2. 未制定 2025 年度安全生产管理目标、安全生产资金投入计划、安全教育培训计划等文件。3. 机械设备安全操作规程不完善。4. 缺少物体打击、触电事故等应急救援演练记录及完善方案。
3	091201202 41218002	随县群胜劳务服务有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1. 方案由技术负责人审核。2. 未制定 2025 年度安全生产管理目标、安全生产资金投入计划等文件。
4	091201202 41223005	湖北禾特兴建筑劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1. 方案由技术负责人审核。2. 未制定 2025 年度安全生产管理目标、安全生产资金投入计划等文件。
5	091201202 41227002	随州诚而信劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1. 方案由技术负责人审核。2. 未制定 2025 年度安全生产管理目标、安全生产资金投入计划、安全教育培训计划等文件。3. 缺少应急救援小组红头文件。4. 缺少消防演练记录及完善方案。
6	091201202 41230001	湖北乐一劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1. 无混凝土搅拌机安全操作规程。2. 未制定 2025 年度安全生产管理目标、安全生产资金投入计划、安全培训计划等文件。3. 缺少应急救援小组红头文件。
7	091201202 50102001	随州市天盛宜建筑工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1. 安全生产责任制中安全经理责任制、造价员安全生产责任制中有关分包内容与资质范围不符。2. 危险源公示、告知、监管制度、安全技术交底管理规定中关于分包的规定与企业资质范围不符。3. 方案由公司技术负责人审核。4. 操作规程不完善。5. 未制定 2025 年度安全生产管理目标、安全生产资金投入计划、安全教育培训计划等文件。
8	091201202 50107001	湖北鑫航工程劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。原因：1. 安全生产规章制度中安全生产奖惩制度、项目经理安全生产责任制与机械员安全生产责任制中有关分包的内容与资质范围不符。2. 规章、制度、方案需公司技术负责人审核。3. 安全生产管理目标第 7、第 8 条有误。4. 未制定 2025 年度安全生产管理目标、安全生产资金投入计划等文件。5. 操作规程不完善。