

附件 1:

建筑施工企业安全生产许可证审查意见表（新申请）

| 序号 | 受理编号              | 企业名称           | 主项资质       | 审查意见                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 09120120250715001 | 湖北顺鼎建设工程有限公司   | 施工劳务资质不分等级 | 不同意。原因：1. 安全生产委员会人数不足，安全生产管理机构网络图绘制有误。2. 安全操作规程与企业资质不符，操作规程未规定有效日期。3. 安全生产投入计划表与安全生产投入计划书不一致。4. 特种作业人员李恒强、张双工种名称有误。5. 职业病防治措施与职业病危害种类明细表不一致。6. 危险性较大措施与危险源清单不一致。7. 三级安全教育内容不全。 |
| 2  | 09120120250716001 | 湖北安益建筑劳务有限公司   | 施工劳务资质不分等级 | 不同意。原因：1. 企业分管安全副经理李红梅、安全管理机构负责人吴丽雯、公司技术负责人李明工作简历与社保缴纳不一致。                                                                                                                     |
| 3  | 09120120250723010 | 湖北盛通卓越建筑工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 不同意。原因：1. 法定代表人熊贤书工作简历与社保缴纳不一致。                                                                                                                                                |
| 4  | 09120120250723009 | 湖北鸿鑫暖通空调有限公司   | 施工劳务资质不分等级 | 不同意。原因：1. 施工机具的种类与企业资质不符，主要施工机具不满足资质要求。2. 安全管理机构负责人陈瑶工作简历与社保缴纳不一致。                                                                                                             |
| 5  | 09120120250723006 | 湖北铠璇建筑劳务有限公司   | 施工劳务资质不分等级 | 不同意。原因：1. 安全管理机构负责人姜威工作简历与社保缴纳不一致。                                                                                                                                             |
| 6  | 09120120250724001 | 湖北诺成劳务有限公司     | 施工劳务资质不分等级 | 不同意。原因：1. 操作规程编制未提供工作前、工作中、工作结束的安全规则及批准后实施的有效期。2. 安全管理人员安全培训内容不全。3. 重大危险源清单与企业资质不符。4. 分管安全副经理何宗强工作简历中无湖北诺成劳务有限公司的工作经历。5. 提供的施工机械设备不满足资质标准。6. 提供的劳保用品过期。                        |