

附件 1:

建筑施工企业安全生产许可证审查意见表（新申请）

序号	受理编号	企业名称	主项资质	审查意见
1	091201202 41022005	广水市五湖鼎力 建筑劳务有限责 任公司	施工劳务资质不分 等级	不同意。1. 主要施工机具操作规程不全，无编制原则、编制依据。2. 劳保用品不齐全，焊工应佩戴护目镜。3. 法定代表人未提供资质申报前一个月养老保险证明材料，三类人员未提供资质申报前一个月工伤保险证明资料。4. 特种作业人员未提供意外伤害保险合同或协议。5. 应急救援演练设备、器材清单中无设备状况。
2	091201202 41024004	湖北宇艺建筑劳 务有限公司	施工劳务资质不分 等级	不同意。应急救援设备器材清单中无设备器材用途、存放地，应急预案演练我是方案内容编制不符合要求。
3	091201202 41024008	湖北佰卓建设工 程有限公司	施工劳务资质不分 等级	不同意。1. 主要工种施工机具合格证不全。2. 职业危害防治措施与职业病危害种类明细表不一致，无电触点、机械设备、火灾等防治措施。3. 未提供三级安全教育培训记录。
4	091201202 41025002	湖北茂途建设工 程有限公司	施工劳务资质不分 等级	不同意。1. 主要工种施工机具合格证不全。2. 职业危害防治措施和职业病危害种类明细表不一致，无触电、机械设备、火灾防治措施。3. 未提供三级安全教育培训记录。
5	091201202 41028003	湖北翔铭建设工 程有限公司	施工劳务资质不分 等级	不同意。1. 主要工种施工机具合格证不全。2. 职业危害防治措施与职业病危害种类明细表不一致，无电触点、机械设备、火灾防治措施。3. 未提供三级安全教育培训记录。
6	091201202 41031008	湖北众拓劳务有 限公司	施工劳务资质不分 等级	不同意。1. 一个 C 证安全管理机构负责人信息中个人工种简历填写不完整。2. 未提供三类人员工伤保险发票原件扫描件。3. 职业病危害种类明细表中无作业人数和主要防治措施。
7	091201202 41105002	湖北捷冠建设工 程有限公司	施工劳务资质不分 等级	不同意。1. 主要工种施工机具合格证不全。2. 无提供三级安全教育培训记录。
8	091201202 41105003	随州洪枫科技发 展有限公司	施工劳务资质不分 等级、电力工程施工 总承包贰级	不同意。1. 安全生产操作规程中主要工种和施工机械操作规程不全（如：高压电工、输送配电有关施工机具）。2. 安全生产规章制度中无对分包单位资质和人员资格管理制度。3. 应急救援设备、器材明细表中无设备、器材状况。

9	091201202 41108001	随县友荣劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。1. 操作规程应包含编制原则、编制依据。2. 未建立治安保卫制度。3. 未建立施工设施、设备及临时建（构）筑物的管理制度。4. 未建立施工现场安全管理制度。5. 职业危害防治措施未根据职业病危害种类明细表进行编制，缺少火灾、触电等相关因素的防治措施。6. 三类人员未提供工伤保险缴费发票，特种作业人员未提供意外伤害保险合同。7. 随县友荣劳务有限公司和随县友驰劳务有限公司施工机械设备、机具合格证完全一样，其他资料也类同有疑。8. 一个C证安全管理机构负责人信息中个人简历填写不完整。
10	091201202 41107006	湖北德翼建设工程有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。1. 操作规程无编制原则、编制依据。2. 主要工种施工机具合格证不全。3. 未提供三级安全教育培训记录。
11	091201202 41114003	随县友驰劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。1. 未建立治安保卫制度。2. 未建立施工设施、设备及临时建（构）筑物的管理制度。3. 未建立施工现场安全管理制度。4. 职业危害防治措施未根据职业病危害种类明细表进行编制，缺少火灾、触电等相关因素的防治措施。5. 安全操作规程无编制原则、编制依据。6. 三类人员未提供工伤保险缴费发票，特种作业人员未提供意外伤害保险合同。7. 一个C证安全管理机构负责人信息中个人简历填写不完整。
12	091201202 41115006	随州市佳金钢构建筑有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。主要工种施工机具合格证不全。不同意建筑施工企业安全生产许可证。
13	091201202 41115007	湖北盛晨曦劳务有限公司	施工劳务资质不分等级	不同意。1. 安全操作规程应包含编制原则、编制依据。2. 劳保用品不齐全，焊工应佩戴护目镜。3. 职业危害防治措施未根据职业病危害种类明细表进行编制。